



INTYG

ÅRLIG BRANDSKYDDSKONTROLL ENLIGT SBF 127

Resultat: Påtalade brister ska omgående åtgärdas av försäkringstagaren som även är ansvarig för att föreskrifterna följs. Om föreskrifterna inte följs kan ersättning vid skada reduceras eller utebli.

Reg.nummer

L8108121

Utförd: 2022-08-09

Anläggning	Kontaktperson	Kund
A1618413 Ramirent - Lift/Teleskoptruck Tagenevägen 25 425 37 HISINGS KÄRRA	Christer Cronfalk 08-40921102 christer.cronfalk@ramirent.se	Ramirent AB (536699) FE 728 107 76 STOCKHOLM
Objektstyp	Uppställningsplats	
Lastmaskin	Strandgatan 14, 360 51 Hovmantorp	
Objektreferens/Platsnummer/Individnummer		
396149		

Bedömning

Besiktningsingenjör	Styrande besiktningsmånad
Anders Axén	Juni
Nästa besiktningsperiod	Sista användningsdag
2023-04-01 – 2023-10-31	2023-10-31

Brister/anmärkningar

4:1 Handbrandsläckare klass/storlek:

Brandsläckare saknas

**SAMTLIGA BRISTER/ANMÄRKNINGAR ÅTGÄRDADE
2022-09-30**

Övrig information

Körda timmar
3521
Handbrandsläckare klass/storlek:
Saknas
Handbrandsläckare antal:
0

Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer
Manitou	926739

Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår
MT625T	2013

Vid frågor vänligen kontakta Dekra

010-455 10 00

www.dekra-industrial.se

Genererat: 2022-09-30, rev. 2